

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
БУРАБАЙ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ ЖАСЫЛ АУЫЛЫНЫҢ
НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ЖАСЫЛ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ПО БУРАБАЙСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

021713, Жасыл ауылы,
Школьная көшесі, 8
Тел/-факс: /71636/ 94331
E-mail: zhakanova.62@mail.ru

021713 село Жасыл,
ул.Школьная, 8
тел/факс /71636/ 94331
E-mail: zhakanova.62@mail.ru

Начальнику ОЧС
Бурабайского района
полковнику гражданской
защиты Бабаеву К.К

СПРАВКА

Согласно ранее выданного предписания № 35 12.03.2025г, об устранении нарушения по линии пожарной безопасности выявленных в КГУ ОСШ с.Жасыл Бурабайского района

	АКТ	Предписание
1.	У эвакуационного выхода 2-го этажа здания школы в плане эвакуации отсутствуют действия работников организации по проведению безопасной эвакуации людей, вызову противопожарной службы и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Основание: п.12 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	На основание: п.12 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается
	Проверочный лист Приложение 3 п. 8	
2.	Подъездные пути к зданию школы для проезда пожарной техники не очищены от снега. Основание: п. 164 Правила	На основание: п. 164 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям

	<p>пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p> <p>Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается</p>
<p>Проверочный лист. Приложение 3п. 14</p>	
<p>3. В здании котельной автоматическая пожарная сигнализация находится в технически неисправном состоянии. Основание: п. 6 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p> <p>Проверочный лист. Приложение 3п. 29 Приложение 32 пункт 4 МОР</p>	<p>. На основание: п. 6 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается</p>
<p>4. На двери подвального помещения отсутствует информация о месте хранения ключей подвального помещения. Основание: п. 28 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55</p> <p>Проверочный лист Приложение 3п. 39</p>	<p>На основание: п. 28 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается</p>
<p>5. Эвакуационный выход в здании школы помещения спортивного зала закрыт на ключ. Основание: п. 34 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.</p> <p>Проверочный лист Приложение 3 п. 61 Приложение 32 пункт 16 МОР</p>	<p>На Основание: п. 34 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается</p>
<p>6. В помещении спортивного зала здания школы световой знак пожарной безопасности «Выход», с автономным питанием и от электросети, используемые</p>	<p>На основание: п. 35 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля</p>

<p>на путях эвакуации, находится в неисправном состоянии (световая индикация не работает). Основание: п. 35 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55,</p> <p>Проверочный лист Приложение 3 п. 62</p>	<p>2022 года № 55, Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается</p>
<p>7. Вкабинете истории расположенный на втором этаже здания школы соединения, оконцевания и ответвления жил электрических проводов выполнены при помощи скруток. Основание:п. 80 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55,</p> <p>Проверочный лист Приложение 3 п. 83</p>	<p>На основание:п. 80 Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, Устранено. Дата устранения 05.05.2025год Фото прилагается</p>

Директор школы:



Б.Амержанов